
OH(X)
OH(A)
OH (First 4 states)
OH (NASA 20000 K fit))
C_p/R
T (K)
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000